





NEW

PIÈCES AUTOMOBILES
MULTIMARQUES

SPRAY NETTOYANT DPF



SPRAY NETTOYANT DPF



LES AVANTAGES PRODUIT

- Nettoyage sans démontage de FAP
- Pour éviter la perte de puissance
- Pour éviter les problèmes a cause de la conduite de distances courtes.
- Prolonge la durée de vie du FAP

▶ 1682341080

▶ 1682340980

Notre produit permet le nettoyage de tous les filtres à particules de véhicule, sans enlever le filtre.

Il préserve la structure d'origine du filtre à particules et évite des coûts de réparation élevés. Il réduit la fumée et les émissions de suie.

Corrige les pertes de puissance et émissions de fumées causées par la congestion de la suie, et les défauts du système can-bus

Pour vous garantir le meilleur rapport qualité / performance, notre lave-glace est testés et approuvés par le service technique PSA.



WWW.EUROREPAR.COM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Il Contient un gaz propulseur sans danger pour l'environnement et respectueux de la couche d'ozone.
- Prévoir le nettoyage du véhicule des voitures sans le démonter.
- Il préserve la formation originale du filtre à particules et évite des coûts de réparation élevés.
- Réduit les émissions de suie et de cendres.
- Corrige tous les enregistrements de pannes du système Canbus et les pertes de puissance résultant de l'encrassement par la suie et la fumée.

Apparence	Couleur	Densité (g/cm3)	pH	Viscosité (mPa.s)
Mousse aérosol	Blanc	0,95-1,05	9-11	2-10

CONDITIONS D'UTILISATION :

- Appliquer sur un moteur froid. La température du filtre à particules doit être au maximum de 40°C. Assurez-vous de pulvériser le produit dans l'espace entre le catalyseur et le filtre à particules.
- Ne nettoyez pas les filtres endommagés mécaniquement ou démontés. Retirez le capteur du filtre à particules.
- Déployez la buse de pulvérisation de la lance à travers le trou du capteur vers le filtre à particules sans la plier. Veillez à ce que le liquide ne s'échappe pas du trou du capteur. si nécessaire, videz toute la Boîte à intervalles réguliers.
- Remontez le capteur de température à sa place et effacez les enregistrements de défaut can-bus dans le véhicule. Utilisez le véhicule à des vitesses différentes pendant au moins 20 minutes et assurez-vous que les fumées et suies ont disparues. Supprimez tous les nouveaux enregistrements de défauts susceptibles de se produire.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX TTC
1682341080	E:NETTOYANT FAP	28.642
1682340980	E:NETTOYANT FAP	19.661